


Date d'édition : 25.11.2024

Ref : EWTHA266

Maquette transparente: Correction du rayon de coupe en tournage CNC



En parcourant la trajectoire de coupe à l'aide de l'acier, on constate ce qui suit :

- Pas d'erreur de coupe sans rayon de coupe
- Défaut de coupe avec rayon de coupe sans correction de trajectoire
- Pas de défaut de coupe avec correction de trajectoire

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

