

Date d'édition : 25.02.2026

Ref : EWTHA1120

Boîtier de direction avec rouleau et doigts de guidage en coupe



- Rotation de la broche de direction
- Coup de doigt dans la vis
- Torsion de la commande de colonne de direction
- Ajustement du jeu

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Direction